Comune di ***BORGO SAN LORENZO***

Provincia di Firenze

STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

TAV. n° 18

SCHEDE DESCRITTIVE DELLE STRADE URBANE DI LUCO

FONTI

- Ricognizioni sul posto (aprile-luglio 2008)
- C.T.R. (Carta Tecnica Regionale) 1998
- Elenco delle strade comunali e vicinali del Comune di Borgo San Lorenzo (U.T.E. 1955)
- Delibere di Giunta Comunale e Consiglio Comunale per la classificazione e declassificazione delle strade comunali e vicinali del Comune di Borgo San Lorenzo (1953-2008)
- Foto aeree e satellitari (volo AGEA 2007 - Google Earth

TECNICO INCARICATO:
Geom. LELMI ANDREA

collaboratori: ***Geom. BARTOLONI PAOLO – Geom. BAZZONI STEFANO – Geom. IANDELLI SIMONE***

Borgo San Lorenzo, 31.07.2008

INDICE GENERALE / ANALITICO

1 Via Giovanni Traversi....3
2 Via Garibaldi....4
3 Piazza Abramo Borghini....5
4 Piazza F. Bati....6
5 Via Giorgio Morando Trentanove....7
6 Via del Montello....8
7 Via Piave....9
8 Via Raffaello Farnocchia....10
NsL 9 Via Don L. Milani....11
nsl10 Via D. Torelli....12
nsl11 Via E. Bini....13
nsl12 Via Don Dino Margheri....14
nsl13 Via Gino Innocenti....15
nsl14 Via Cunizza e Zabulina Ubaldini....16

n°	1	DENOMINAZIONE	VIA GIOVANNI TRAVERSI

DESCRIZIONE

La strada risulta complessivamente in buone condizioni, attraversa tutto il centro della frazione ed è ad uso commerciale e residenziale. La Via transita davanti alla Chiesa di San Pietro, ex Ospedale, ed inizia dalla strada Provinciale n°42 e termina in Via del Montello.

LUNGHEZZA		TIPO DI FONDO	ASFALTO
STATO MANUTENZIONE	BUONO	PERIODO MANUTENZIONE	

FOGLIO C.T.R.	264010 253130	RIFERIMENTI CATASTALI	INIZIO	FOGLIO	51	P.LLA	82-85
			FINE	FOGLIO	51/45	P.LLA	94-56

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tratto iniziale

Viale centrale

Ingresso Chiesa di San Pietro

Tratto finale, proveniente dalla Chiesa di San Pietro

n°	2	DENOMINAZIONE	VIA GARIBALDI

DESCRIZIONE

La strada risulta in mediocri condizioni, presenta un tratto iniziale asfaltato, ed un altro sterrato. La zona è prevalentemente ad uso residenziale, inizia da Piazza Abramo Borghini e termina nella strada Vicinale zona Nord n°67 "di Palagetto".

LUNGHEZZA		TIPO DI FONDO	ASFALTO
STATO MANUTENZIONE	MEDIOCRE	PERIODO MANUTENZIONE	

FOGLIO C.T.R.	264010 253130	RIFERIMENTI CATASTALI	INIZIO	FOGLIO	51	P.LLA	67-68
			FINE	FOGLIO	51	P.LLA	62-74

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tratto iniziale

Tratto finale, non asfaltato

n°	3	DENOMINAZIONE	PIAZZA ABRAMO BORGHINI

DESCRIZIONE

La Piazza risulta in discrete condizioni, presenta traccie riasfaltate dovute a lavori di manutenzione e/o allacciamento ai servizi. La zona è prevalentemente ad uso residenziale, inizia da Via Garibaldi e termina in Via G. Traversi.

LUNGHEZZA		TIPO DI FONDO	ASFALTO
STATO MANUTENZIONE	DISCRETO	PERIODO MANUTENZIONE	

FOGLIO C.T.R.	264010 253130	RIFERIMENTI CATASTALI	INIZIO	FOGLIO		P.LLA	
			FINE	FOGLIO		P.LLA	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tratto iniziale, con l'ingresso a Via Garibaldi

Tratto finale

n°	4	DENOMINAZIONE	PIAZZA F. BATI

DESCRIZIONE

La strada risulta in buone condizioni ed è utilizzata come parcheggio pubblico. La zona è prevalentemente ad uso residenziale, inizia da Via Farnocchia e termina nella strada Vicinale "della Piazza di sotto a Luco".

LUNGHEZZA		TIPO DI FONDO	ASFALTO
STATO MANUTENZIONE	BUONO	PERIODO MANUTENZIONE	

FOGLIO C.T.R.	264010 253130	RIFERIMENTI CATASTALI	INIZIO	FOGLIO		P.LLA	
			FINE	FOGLIO		P.LLA	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Parte centrale

n°	5	DENOMINAZIONE	VIA GIORGIO MORANDO TRENTANOVE

DESCRIZIONE

La strada risulta complessivamente in mediocri condizioni, presenta avvallamenti nei punti di maggiore percorrenza e traccie riasfaltate dovute a lavori di manutenzione e/o allacciamento ai servizi. La zona è prevalentemente ad uso residenziale, inizia da Via Giuseppe Traversi e termina in Via Piave.

LUNGHEZZA		TIPO DI FONDO	ASFALTO
STATO MANUTENZIONE	MEDIOCRE	PERIODO MANUTENZIONE	

FOGLIO C.T.R.	264010 253130	RIFERIMENTI CATASTALI						
			INIZIO	FOGLIO		P.LLA	
			FINE	FOGLIO		P.LLA	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tratto iniziale

Tratto centrale

Tratto finale, incrocio con Via Piave

n°	6	DENOMINAZIONE	VIA DEL MONTELLO

DESCRIZIONE

La strada risulta in buone condizioni, la zona è prevalentemente ad uso agricolo, inizia da Via Giuseppe Traversi e termina nella strada Provinciale n°42.

LUNGHEZZA		TIPO DI FONDO	ASFALTO
STATO MANUTENZIONE	BUONO	PERIODO MANUTENZIONE	

FOGLIO C.T.R.	264010 253130	RIFERIMENTI CATASTALI	INIZIO	FOGLIO	51	P.LLA	98-105
			FINE	FOGLIO	57	P.LLA	66

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tratto iniziale, proveniente da Via Giovanni Traversi

Tratto finale, verso incrocio con la strada Provinciale n°42

n°	7	DENOMINAZIONE	VIA PIAVE

DESCRIZIONE

La strada risulta complessivamente in mediocri condizioni, presenta avvallamenti nei punti di maggiore percorrenza e traccie riasfaltate dovute a lavori di manutenzione e/o allacciamento ai servizi. La zona è prevalentemente ad uso residenziale, inizia da Via Giuseppe Traversi e termina in Via D. Torelli.

LUNGHEZZA		TIPO DI FONDO	ASFALTO
STATO MANUTENZIONE	MEDIOCRE	PERIODO MANUTENZIONE	

FOGLIO C.T.R.	264010 253130	RIFERIMENTI CATASTALI	INIZIO	FOGLIO	57	P.LLA	94
			FINE	FOGLIO	57	P.LLA	100

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tratto iniziale

Tratto centrale

Tratto finale

n°	8	DENOMINAZIONE	VIA RAFFAELLO FARNOCCHIA

DESCRIZIONE

La strada risulta complessivamente in buone condizioni, presenta avvallamenti nei punti di maggiore percorrenza e traccie riasfaltate dovute a lavori di manutenzione e/o allacciamento ai servizi. La zona è prevalentemente ad uso residenziale, transita davanti alle scuole Elementari "Giuseppe Tagliaferri", ed inizia da Via del Montello e termina nella strada Comunale zona Nord "San Giorgio".

LUNGHEZZA		TIPO DI FONDO	ASFALTO
STATO MANUTENZIONE	BUONO	PERIODO MANUTENZIONE	

FOGLIO C.T.R.	264010 253130	RIFERIMENTI CATASTALI	INIZIO	FOGLIO	51	P.LLA	40-52
			FINE	FOGLIO	51	P.LLA	82-53

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tratto iniziale, in direzione del centro abitato

Tratto centrale, verso incrocio con Via G.Traversi

Incrocio con Via Don Dino Margheri, in direzione di Piazza F. Bati

Lato opposto, fuori dal centro abitato, in direzione di Via Don Dino Margheri

n°	nsl 9	DENOMINAZIONE	VIA DON L. MILANI

DESCRIZIONE

La strada risulta complessivamente in mediocri condizioni, presenta avvallamenti nei punti di maggiore percorrenza e traccie riasfaltate dovute a lavori di manutenzione e/o allacciamento ai servizi. La zona è prevalentemente ad uso residenziale, inizia da Via Giuseppe Traversi e termina in Via D. Torelli.

LUNGHEZZA		TIPO DI FONDO	ASFALTO
STATO MANUTENZIONE	MEDIOCRE	PERIODO MANUTENZIONE	

FOGLIO C.T.R.	264010 253130	RIFERIMENTI CATASTALI	INIZIO	FOGLIO		P.LLA	
			FINE	FOGLIO		P.LLA	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tratto iniziale, proveniente da Via G. Traversi

Tratto finale, incrocio con Via D. Torelli

n°	nsl10	DENOMINAZIONE	VIA D. TORELLI

DESCRIZIONE

La strada risulta complessivamente in discrete condizioni, presenta avvallamenti nei punti di maggiore percorrenza e traccie riasfaltate dovute a lavori di manutenzione e/o allacciamento ai servizi. La zona è prevalentemente ad uso residenziale, inizia da Via Giuseppe Traversi e termina in Via D. Torelli.

LUNGHEZZA		TIPO DI FONDO	ASFALTO
STATO MANUTENZIONE	DISCRETO	PERIODO MANUTENZIONE	

FOGLIO C.T.R.	264010 253130	RIFERIMENTI CATASTALI	INIZIO	FOGLIO		P.LLA	
			FINE	FOGLIO		P.LLA	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tratto iniziale, proveniente da Via G. Traversi

Prima traversa, senza uscita

Seconda traversa, senza uscita

Tratto finale

n°	nsl11	DENOMINAZIONE	VIA E. BINI

DESCRIZIONE

La strada risulta complessivamente in mediocri condizioni, presenta avvallamenti nei punti di maggiore percorrenza e traccie riasfaltate dovute a lavori di manutenzione e/o allacciamento ai servizi. Comprende un tratto di strada di nuova costruzione, la zona è principalmente ad uso residenziale, con aree adibite a parcheggio, inizia da Via Farnocchia e termina in Via Don Dino Margheri.

LUNGHEZZA		TIPO DI FONDO	ASFALTO
STATO MANUTENZIONE	BUONO	PERIODO MANUTENZIONE	

FOGLIO C.T.R.	264010 253130	RIFERIMENTI CATASTALI						
			INIZIO	FOGLIO		P.LLA	
			FINE	FOGLIO		P.LLA	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tratto iniziale, incrocio con Via Farnocchia

Tratto centrale

Tratto di strada nuovo

Tratto finale, incrocio con Via Don Dino Margheri

n°	nsl12	DENOMINAZIONE	VIA DON DINO MARGHERI

DESCRIZIONE

La strada risulta complessivamente in buone condizioni, presenta avvallamenti nei punti di maggiore percorrenza e traccie riasfaltate dovute a lavori di manutenzione e/o allacciamento ai servizi. La zona è prevalentemente ad uso residenziale, inizia da Via Giuseppe Traversi e termina in Via D. Torelli.

LUNGHEZZA		TIPO DI FONDO	ASFALTO
STATO MANUTENZIONE	BUONO	PERIODO MANUTENZIONE	

FOGLIO C.T.R.	264010 253130	RIFERIMENTI CATASTALI						
			INIZIO	FOGLIO		P.LLA	
			FINE	FOGLIO		P.LLA	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tratto iniziale, incrocio con Via Farnocchia

Lato opposto, tratto rettilineo

Parcheggio ad uso pubblico

Tratto finale, incrocio con Via Gino Innocenti

n°	nsl13	DENOMINAZIONE	VIA GINO INNOCENTI

DESCRIZIONE

La strada risulta complessivamente in discrete condizioni, la zona è prevalentemente ad uso residenziale, inizia da Via G. Traversi e termina in corrispondenza dell'inizio della strada Comunale zona Nord n°5 "di Grezzano".

LUNGHEZZA		TIPO DI FONDO	ASFALTO
STATO MANUTENZIONE	DISCRETO	PERIODO MANUTENZIONE	

FOGLIO C.T.R.	264010 253130	RIFERIMENTI CATASTALI	INIZIO	FOGLIO		P.LLA	
			FINE	FOGLIO		P.LLA	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Via Gino Innocenti

n°	nsl14	DENOMINAZIONE	VIA CUNIZZA E ZABULINA UBALDINI

DESCRIZIONE

La strada risulta in buone condizioni, la zona è prevalentemente adibita ad uso residenziale e agricolo. La Via inizia dalla strada Comunale n°4 "San Giorgio" e termina nella strada Vicinale n °39 "del Poggio di Luco".

LUNGHEZZA		TIPO DI FONDO	ASFALTO
STATO MANUTENZIONE	BUONO	PERIODO MANUTENZIONE	

FOGLIO C.T.R.	264010 253130	RIFERIMENTI CATASTALI	INIZIO	FOGLIO		P.LLA	
			FINE	FOGLIO		P.LLA	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tratto iniziale

Tratto finale, lato opposto