NODME	OSSERVAZION	E AL R.U.C. <mark>remona Tomm</mark>	200			N°	100
NORIVIE		4/08/2014 Prot. n.					182
identificazio							Rif. Tabelle
Idontinodzie							proposte cittadini
UTOE			Indirizzo				TOSS
Tavola	NTA		Foglio				TAP
Località			P.lle				TCON
schemi grafici							
estratto RUC						estra	atto catastale
Previsioni RU	ıc			, Richieste	osservazione		
	- art. 59 N.T.A.				zione rafforzativaa	qualla prosont	ata in data
					14, protocollo n. 1 per la ricostruzion		i Bernoni
Sintesi Tecnica L'integrazione presentata all'osservazione n. 69 non aggiunge elementi tecnici che sarebbero dovuti essere							
alla base di tale osservazione con la quale veniva richiesto un intervento di sostituzione edilizia. Nella sostanza viene presentata una documentazione fotografica ove sono visibili dei movimenti franosi di versante non supportati da alcun esame di carattere idrogeologico ma semplicemente dichiarando che il problema risulta preoccupante per la presenza sempre più massiccia delle piogge. Per quanto sopra si propone di confermare quanto espresso nell'osservazione n. 69 e cioè di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'osservazione presentata secondo i criteri espressi.							
Vincoli			I/G			Scheda	
Paesaggistico Idrogeologico SIC-SIR Area boscata Prot. Storico/An Fuoco Cimiteriale Siti da bonificare		Pericolosità Idraulic Pericolosità Geolog Cassa di espansion Pericolosità PAI	ica		Aree protette PTC Aree fragili PTCP Edifici di pregio Edifici storico-test Invariante Struttur	im.	
REGOLAMENTO UF	RBANISTICO						